



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов MOELLER типов IZM26 время завода пружины привода 5с